


『NTT電話線・光ケーブルをユニックのブーム上げたまま切断』

発 生 年 月	平成 年3月
時 刻	11:15頃
損 傷 物	NTT柱・電話線・光ケーブル切断
物 損 状 況	NTT柱倒壊、電話線・光ケーブル切断

- ◎ 発生状況
1. 仮設事務所設置と資材ヤードで指定されている公園の除雪作業を行っていた。排雪作業は、7tユニックで行っていたが雪を積み込む時はブームを上げ、搬出するときはブームを所定の位置に戻して搬出する手順であった。
 2. 当事故は、運転手がブームを所定の位置に戻さないまま発車して公道へ出たため、上げたブームが架空線と接触してNTT電柱を倒し、電話線及び光ケーブルを切断した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・排雪作業手順書の作成と手順の周知を再確認し留意すること。
- ・運転手はブームを下げた状態を目視確認してから発車することを徹底すること。
- ・公道に出る前に現場出入り口付近に高さ制限装置を設置して、ライフライン接触防止を含めた第三者災害防止に努める。