


## 『NTTメッセンジャーケーブルをバックホウが旋回して切断』

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 発 生 年 月 | 平成 年5月                    |
| 時 刻     | 9:16 頃                    |
| 損 傷 物   | NTTメッセンジャーケーブル            |
| 物 損 状 況 | NTTメッセンジャーケーブル切断（～3時間後復旧） |

- ◎ 発生状況
1. 撤去したガードレール等の積込み作業をバックホウ(クレーン仕様)にて行い終了した後、バックホウが次の場所へ移動しようと4tユニック車上を山越しに旋回した。
  2. 山越しのため、ブームは地上より大部高くなっていたため、架空線(NTT線の電線を固定するメッセンジャーワイヤ)を、旋回時に切断した。
  3. 近隣の住民、国道の通行に大きな支障はなく、3時間後に復旧を完了した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・作業計画の立案と周知(作業に潜むリスクの洗い出しに対策)
- ・資材等は、架空線の下方周辺に置かないこと。
- ・架空線に三角旗を取付、及び地上部に架空線注意の看板を設置して注意喚起を図る。
- ・現場巡視の強化と、合図者誘導のもと移動すること。