


『バックホウを移動中、アーム上部で電話引込み線を切断』

発 生 年 月 平 成 年 10 月
時 刻 16:55 頃
損 傷 物 NTT電話用引き込みケーブル
物 損 状 況 引込み線2本切断(2軒分)

◎ 発生状況

- ・当日の作業終了後バックホウを資材ヤードへ移動中、町道横断時にバックホウアーム上部で電話引き込み線を切断した。
- ・バックホウのアームには作業の都合上、エクステンションが取り付けられており、移動時にバケットを地切りするとアーム上部は通常よりかなり高い状態であった。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・施工場所から資材ヤードへの移動経路には、電線及び電話線の架空線が存在し、建設機械等の移動時には、架空線を切断するリスクがあったが、対策が不十分であった。
- ・当該箇所のように架空線等がある場合は、誘導員の配置、空頭防護用のゲートの設置、ケーブルピンチの取り付け、架空線注意標識の設置等が望まれる。