


『作業の移動時にコンクリート釘を踏み抜き負傷』

発生年月 平成 年6月
時刻 8:40 頃
被災者 鉄筋工(34歳)
傷病名・部位 左足底部裂傷 (不休災害)

- ◎ 発生状況
- 鉄筋組立作業にあたり、移動のために均しコンクリート面に降りたところ、型枠組立に使用し存置されたコンクリート釘を踏み抜き左足を被災した。
 - 飛び降りたわけではなく、安全靴を履いていたが靴底に鉄板の入っていない仕様であった。
 - コンクリート釘の頭が靴底を抜け、土踏まず近くに5mmほどめり込んで被災した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・不要なまたは使用済みの資機材は、撤去するようにする。
- ・踏み込んだり、転倒したりしないように安全通路を確保して、出入り口を決めておくこと。