


『クレーンがスリップし、対向車線の縁石に衝突して停車』

発 生 年 月	平成 年 3 月
時 刻	6:45 頃
被 災 者	対向車衝突による物損
傷 病 名 等	交通事故(現場へ移動中)

- ◎ 発生状況 ・ ラフタークレーンが現場へ行くため国道を走行中、カーブ手前で先行車両がブレーキを踏んだため、クレーン運転者もブレーキを踏んだ際、路面が凍結していたため車体がスピンし、対向車線の縁石にぶつかり停車したところ、対向車がクレーン車を避けきれずクレーン右後部と対向車の左前部が衝突し、その反動で乗用車は右側のガードケーブルにぶつかり停止した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・ 車両運転者は、当日の天候及び路面状況を確認して車両の運行をすること。
- ・ 先行車がブレーキを踏み、その後当方がブレーキを踏むことになるので、車両の滑走距離を考慮し安全に停止できる車間距離を取り、急ブレーキを踏まないこと。