


『材料運搬中、法肩に足を掛けて滑り、転倒する』

| | |
|---------|-------------------|
| 発 生 年 月 | 平 成 年10月 |
| 時 刻 | 13:40 頃 |
| 被 災 者 | 作業員(17歳・二次下請) |
| 傷 病 名 等 | 左手第3,4指挫創(一部皮膚縫合) |

- ◎ 発生状況 ・被災者は住居棟工区の地足場組立に使用する足場材料を(鋼製足場板 L=4m)を運んでいた。
場内の資材置き場から組立箇所まで、足場板を担ぎ歩いていたところ、経路途中に60cm程段差がある場所で、足場板1枚を架け渡した栈橋を渡り、栈橋から地山法肩に足を掛けたところ、足元が滑って転倒し、足場板と地山の間で左手を挟み負傷した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・栈橋を渡り終え地山に移る際、栈橋脇の地山法肩に足を掛けたことにより滑り、転倒した。
栈橋の直線上の平らな地山に足を掛ければ防げたと思われる災害である。