『資材置き場を通行中、雪で足を滑らせ転倒し骨折する』

発生年月 平成年2月

時 刻 8:15 頃

被 災 普通作業員(2次下請所属 54歳)

傷病 名等 右腓骨骨折、右足関節脱臼骨折

● 発生状況・被災者は1次下請職員と打合せを行うため、工事用道路(旧道々)脇の資材 置き場を通行中、路面の積雪に脚を滑らせて転倒し、右足を捻り受傷した。PS:患部の腫れが引いたのち、手術を行い全治1.5ヶ月の診断が下された。

◉ 被災状況



⊚コメント

- ・ 積雪、凍結路面での転倒は多々あることから、スパイク付長靴等を履くとか、通路に 転倒防止用の焼砂等を配置して散布を行い、滑り転倒を防止する。
- 積雪、凍結路面の歩行は、歩幅を狭め足底を高く持ち上げぬように歩く。