


『セントル移動のためリモコン操作中バックホーのキャタピラと接触』

発 生 年 月 平成 年9月
 時 刻 8:20 頃
 被 災 者 普通作業員(54歳)
 傷 病 名・部 位 擦り傷 (不休災害)


- ◎ 発生状況
1. トンネル工事において、切羽に向かってリモコン操作で、覆工セントルを移動する作業を行っていた。
 2. 被災者の後方より、0.3m³の後ろ向きのバックホーが50kgのレールを引きずりながら移動し接近して、バックホーのキャタピラに被災者が接触した。
 3. 被災者は転倒し、足首に擦り傷を負った。

◎ 被災状況


断面図(切羽より見て)



側面図



平面図(セントル内部)



◎ コメント

- ・重機との混在作業は、お互いの作業間の連絡をとり合い、作業内容を周知する。
- ・バックホーの運転手は、誘導員の指示に従い、稼動する。
- ・バックホー移動時は、作業員との運転手お互いの位置を確認し合い、離隔をとって相互の合図確認をとり合うこと。