


『ウェルポイントのホース外れ、顔面へ直撃し負傷』

発 生 年 月	平成 年8月
時 刻	16:30 頃
被 災 者	WP工(57歳)
傷病名・部位	口唇左側裂傷(不休災害)

- ◎ 発生状況
1. ウェルポイントの設置中、ライザーパイプを水圧をかけて押し込む作業をしていた。
 2. 所定深さまでの最終段階で押し込み中、ライザーパイプの沈降が止まったため工具でパイプを掴み、左右に振ったところ、ホースを接続していた継手部が水圧ではずれ、顔面を直撃し唇の左側上下に裂傷を負った。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・KYミーティングでも継手の確認があったが、履行するよう指導する。
- ・作業前に場内で使用する工具・機器の点検を行い、事前点検を徹底させ、職員も点検を行う。
- ・ウェルポイント設置時、継手の締付回数を決め、基準に達しないパイプを除外するなどの作業手順を策定させ、厳格に実行させる。