

『転倒しエンジンカッターに接触、前腕部負傷』

発 生 年 月	平成 年6月
時 刻	22:20頃
被 災 者	配管工(53歳)
傷病名・部位	左前腕切創、左上腕動脈損傷（休業30日）

- ◎ 発生状況
1. 災害発生当日、歩道部内の既設配水管の撤去作業に従事し、被災者の作業分担は、既設配管をエンジンカッターで管割の切断をするよう指示されていた。
 2. 被災者は、既設配水管に片足を乗せ管割作業を行っていたが、切断終了後に次の箇所へ移動するときに、バランスを崩し左側へ前のめりに転倒し、エンジンの掛ったままのカッターの刃に左前腕部が接触し、負傷した。

◎ 被災状況



◎ コメント

- ・現場入場初日であり、作業手順の理解不足や作業環境の不慣れ。
- ・エンジンカッターのエンジンを止めないで携行したこと。
- ・作業する姿勢(片足を撤去管に乗せていた)が適正でなかった。
- ・作業手順の指導を行い、現場巡視時に確認をすること。