

## 『コマイベニヤをカッターナイフで使用中、左親指を負傷』

発 生 年 月	平成 年11月
時 刻	14:50 頃
被 災 者	大工(32歳)
傷病名・部位	左母指切創(左親指6針縫合) (不休災害)

- ◎ 発生状況
1. 新築工事において、被災者は一階和室内部造作作業で、所定の寸法より大きかったコマイベニヤ(厚さ5mm)を、カッターナイフで削り取ろうとした。
  2. このとき、力加減を誤りカッターナイフが滑って左親指を切創した。

◎ 被災状況

災害発生状況写真



◎ コメント

- ・切断する材料は厚さ5.5mmあり、切断作業で使用する道具としてはカッターは不適切であり、定規などの治具、カンナの使用などで行う。
- ・切断方向線上に自分の親指が添えられていた。
- ・手順の遵守や正しい道具や治具の使用方の再教育を行うこと。